

Raport diagnostyczny

2015 SUBARU FORESTER Exclusive



Dane samochodu

Kolor: Szary	CO ₂ Emisja NEDC: 148 g/km
Rodzaj paliwa: Diesel	
Nadwozie: SUV	Masa całkowita pojazdu (GVW): 2080 kg
Liczba drzwi: 5	Pojemność silnika: 2.00 l
Liczba miejsc: 5	Cylindry: 4
Przebieg: 204 263 km	Moc: 108 kW
Kod VIN: JF1SJD LZ3FG212143	Zużycie paliwa: 5.90 l/100km
Skrzynia biegów: Manualna	Rozmiar opon: 225/60 - 17"
Rodzaj napędu: Napęd na wszystkie koła	Numer magazynowy Longo: G277068
Longo Certified	

Zdjęcia samochodu



Zastrzeżenie

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień.

Raport diagnostyczny

2015 SUBARU FORESTER Exclusive



Szczegóły diagnostyki

Przebieg w dniu zakończenia diagnostyki: 204 263 km

Sprawdzone przez certyfikowany zespół diagnostyczny Longo Shared Service: Arnas S., Eimantas A., Mindaugas G.

Ten pojazd został sprawdzony zgodnie z listą kontrolną Longo obejmującą 150 punktów, w tym stan nadwozia, wnętrza oraz elementów mechanicznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz informacji dostępnych w momencie oceny nie stwierdzono oznak udziału w poważnych wypadkach drogowych. Informacje dotyczące historii serwisowej oraz obowiązkowych badań technicznych opierają się na dostępnej dokumentacji i rejestrach z kraju eksportu. Należy pamiętać, że pewne oznaki normalnego zużycia są uznawane za dopuszczalne i mogą nie podlegać naprawie.

Podsumowanie zdiagnozowanych usterek

Podczas kompleksowej diagnostyki przeprowadzonej przez Longo, 24 usterki były stwierdzone w pojeździe.

Wnętrze	Nadwozie	Mechanika
✔ 4 zidentyfikowane problemy	✔ 14 zidentyfikowane problemy	✔ 6 zidentyfikowane problemy

Proces diagnostyczny



Wnętrze

✔ 1. Przód: Kierownica - Stan




✓ **2. Przód:** Listwy - Stan



✓ **3. Przód:** System spryskiwaczy szyb - Funkcjonowanie (Przód i tył)



✓ **4. Operacja:** Elementy dachu - Elektroniczne otwieranie i stan



Nadwozie

✔ 1. Bok: Lewa i Prawa Strona - Widoczne Uszkodzenia i Zadrapania



✔ 2. Inne: Dodatkowe Prace Polerskie




✔ 3. Inne: Dodatkowe Prace Polerskie

✔ 4. Inne: Oznaki Dźwiękowe (Luźne Części, Stukanie itp.)



✓ **5. Przód:** Przedni Zderzak - Stan i Wyrównanie



✓ **6. Przód:** Przedni Zderzak - Stan i Wyrównanie



✓ **7. Przód:** Przedni Zderzak - Stan i Wyrównanie



✓ **8. Przód:** Maska - Widoczne Uszkodzenia



✓ **9. Przód:** Integralność przedniej szyby - Bez uszkodzeń wykluczających przegląd techniczny



✓ **10. Przód:** Poziom Płynu Spryskiwacza (Zimą Również Płyn Zimowy)



✓ **11. Tył:** Zderzak tylny - Stan i ustawienie




✓ **12. Tył:** Bagażnik - Widoczne uszkodzenia



✓ **13. Oświetlenie:** Żarówki



✓ **14. Oświetlenie:** Światła tylne (Hamulca, przeciwmgielne, kierunkowskazy) - Podstawowe funkcjonowanie, uszkodzenia i kolor



Mechanika

✓ **1. INNE:** Wymiana Oleju i Filtra Silnika



✓ **2. INNE:** Naładować Akumulator

✔ **3. HAMULCE:** Przednie Tarcze Hamulcowe Oba




✓ **4. ZAWIESZENIE:** Dolny Wahacz Zawieszenia Oba



✓ **5. ZAWIESZENIE:** Drążek Stabilizatora




✓ **6. ZAWIESZENIE:** Górny Wahacz Zawieszenia



Inne

✓ 1. Zdjęcie Diagnostyczne



✓ 2. Wyniki Linii Testowej Hamulców



✓ 3. Pomiar Klimatyzacji



✓ 4. Dodaj Zdjęcie Przedniej Części Wnętrza



Raport z przygotowania i naprawy

2015 SUBARU FORESTER Exclusive



Podsumowanie prac wykonanych w centrum serwisowym Longo

W trakcie procesu serwisowego wykonano następujące prace

Nadwozie i wnętrze

- ✓ 1. Wymienić Element w Panelu Przednim
- ✓ 2. Błotnik
- ✓ 3. Regulacja Reflektorów
- ✓ 4. Zbiornik

Naprawy mechaniczne

- ✓ 1. Naładować Akumulator
- ✓ 2. Wymiana Żarówki Oświetlenia Tablicy Rejestracyjnej
- ✓ 3. Wymiana Oleju i Filtra Silnika
- ✓ 4. Wahacz Górny Zawieszenia
- ✓ 5. Drążek Stabilizatora

Lakiernia

- ✓ 1. Spryskiwacz Reflektorów
- ✓ 2. Malowanie Pokrywy Bagażnika
- ✓ 3. Malowanie Przedniego Zderzaka
- ✓ 4. Wymienić Przedni Hak Holowniczy (Lakiernia)
- ✓ 5. Malowanie Przedniego Błotnika

Czyszczenie i polerowanie

- ✓ 1. Mycie nadwozia
- ✓ 2. Pełne, dogłębne czyszczenie wnętrza wyłącznie hipoalergicznymi środkami
- ✓ 3. Polerowanie nadwozia po czyszczeniu

Części zamienne użyte w trakcie procesu serwisowego

- 1. Total Ineo First 0W30 208L 5.9L
- 2. Łącznik Stabilizatora (J77004YMT)
- 3. Filtr Oleju (H411W)
- 4. Uszczelka Spustowa Oleju (EL705050)
- 5. Lewe Ramię Wahacza (TC4527)
- 6. Wahacz Prowadzący Prawy (TC4526)
- 7. Pokrywa Haka Holowniczego (PSB99006CA)
- 8. Dolny panel wykończeniowy deski rozdzielczej 66075FJ030 (SID9122)
- 9. Fender Forester SJ Left (PSB10033AL)
- 10. Zbiornik Płynu Spryskiwacza (PSBB2002A)

Zastrzeżenie


Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień.

Informacje dodatkowe o

2015 SUBARU FORESTER Exclusive



Dodatkowe zdjęcia













Ölservice

Hiermit wird bestätigt, dass die in der Tabelle angegebenen Wartungen durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und die Zulassungsdaten (das jeweils früheste Datum) sind im entsprechenden Jahr nach Übergabe, im entsprechenden Jahr nach Zulassungsdatum (das jeweils früheste Datum ist dabei gültig) oder beim Erreichen der angegebenen Kilometerstände (je nachdem, was in einem Zeitraum von vier Wochen vor oder nach Erreichen der Frist bzw. 500 km vor oder 500 km nach dem letzten Kilometerstand) durchgeführt.

Fahrgestell-Nr.: _____

Wartungsplan	Übergabe	TESTBERICHT	WARTUNGSMODUS
Datum der Wartung	Datum: 25.05.2016	12.67.11 80105150	12.67.11 80105150
km-Stand	km-Stand:	12.67.11 80105150	12.67.11 80105150
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt	Urbacher Str. 27 56305 Puderbach Tel: 02684-979156 H.Nr.: 451900	Urbacher Str. 27 56305 Puderbach Tel: 02684-979156 H.Nr.: 451900	Urbacher Str. 27 56305 Puderbach Tel: 02684-979156 H.Nr.: 451900
Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift

Die jeweiligen zutreffenden Arbeitsumfänge sind vollständig durchzuführen!

15

Ölservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Garantie- und Kundendienst angegebene Wartungen durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und die Zulassungsdaten (das jeweils früheste Datum ist dabei gültig) oder beim Erreichen der angegebenen Kilometerstände (je nachdem, was in einem Zeitraum von vier Wochen vor oder nach Erreichen der Frist bzw. 500 km vor oder 500 km nach dem letzten Kilometerstand) durchgeführt.

Fahrgestell-Nr.: _____

Wartungsplan	Inspektion nach 4. Jahr oder 60.000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 5. Jahr oder 75.000 km	Inspektion nach 6. Jahr oder 90.000 km
Datum der Wartung	Datum: 15.11.15	Datum: 26.06.18	Datum: 15.11.15
km-Stand	km-Stand: 60167	km-Stand: 75431	km-Stand: 91797
Mobilitätsschutzbrief bis max. 15 Jahre	Neuwagen-Mobilitätsschutz - 5 Jahre -	Nr.: _____	Nr.: _____
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt	Urbacher Str. 27 56305 Puderbach Tel: 02684-979156 H.Nr.: 451900	Urbacher Str. 27 56305 Puderbach Tel: 02684-979156 H.Nr.: 451900	Urbacher Str. 27 56305 Puderbach Tel: 02684-979156 H.Nr.: 451900
Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift

Die jeweiligen zutreffenden Arbeitsumfänge sind vollständig durchzuführen!

16


Ölservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Garantie- und Kundendienstheft angegebenen Wartungen durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Ölservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabe-, Inbetriebnahme- oder Zulassungsdatum (das jeweils früheste Datum ist dabei gültig) oder beim Erreichen der angegebenen Kilometerstände (je nachdem was zuerst eintritt) in einem Zeitraum von vier Wochen vor oder nach Erreichen der Frist bzw. 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen Kilometerstand durchzuführen.

Fahrzeug-Nr.: _____ Erstzulassungsdatum: _____

Wartungsplan	Inspektion nach 8. Jahr oder 120.000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 8. Jahr oder 135.000 km	Inspektion nach 10. Jahr oder 150.000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 11. Jahr oder 165.000 km
Datum der Wartung	Datum: <u>31.1.20</u> ☒ Auftrag zum vollständigen Wartungsdienst / Inspektion wurde vom Kunden erteilt ☐ teilweise erteilt ☐ Systemdiagnose mit dem Select Monitor durchgeführt	Datum: <u>15.1.21</u> ☒ Auftrag zum vollständigen Wartungsdienst / Inspektion wurde vom Kunden erteilt ☐ teilweise erteilt	Datum: <u>15.11.20</u> ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsdienst / Inspektion wurde vom Kunden erteilt ☐ teilweise erteilt ☐ Systemdiagnose mit dem Select Monitor durchgeführt	Datum: _____ ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsdienst / Inspektion wurde vom Kunden erteilt ☐ teilweise erteilt
km-Stand	km-Stand: <u>121.605</u>	km-Stand: <u>137.578</u>	km-Stand: <u>143.855</u>	km-Stand: _____
Mobilitätsschutzbrief bis max. 15 Jahre	Nr.: _____	Nr.: _____	Nr.: _____	Nr.: _____
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt	Stempel: SUBARU Autohaus Schlich Urbacher Str. 27 56365 Puderbach Tel: 02684-979156 HdF. Nr.: 451900	Stempel: SUBARU Autohaus Schlich Urbacher Str. 27 56365 Puderbach Tel: 02684-979156 HdF. Nr.: 451900	Stempel: Karl Farrenberg GmbH Kölner Straße 100 57610 Altenkirchen Tel.: 02681-87990 info@HFauto.de	Stempel: _____
	Unterschrift: <u>[Signature]</u>	Unterschrift: <u>[Signature]</u>	Unterschrift: <u>[Signature]</u>	Unterschrift: _____

17





Lista kontrolna Longo – 150 punktów

Każdy pojazd jest dokładnie sprawdzany według szczegółowej listy Longo obejmującej 150 punktów – wnętrze, karoserię i stan techniczny przebiegu czy wyposażenia mogą zostać przeprowadzone dodatkowe kontrole lub pominięte niektóre punkty.



Tożsamość i historia pojazdu

Zweryfikowano numer VIN	Potwierdzono numer rejestracyjny	Sprawdzono przebieg
Potwierdzono rok produkcji	Potwierdzono datę pierwszej rejestracji	Sprawdzono historię serwisową
Zapisano datę i przebieg ostatniego serwisu	Zapisano termin następnego serwisu	Sprawdzono, czy były szkody powypadkowe
Sprawdzono status akcji serwisowych producenta	Zweryfikowano dokumenty pojazdu	Sprawdzono liczbę kluczyków

Stan zewnętrzny

Sprawdzono przedni zderzak	Sprawdzono tylny zderzak	Sprawdzono maskę silnika
Sprawdzono dach	Sprawdzono lewą stronę pojazdu	Sprawdzono prawą stronę pojazdu
Sprawdzono wszystkie drzwi	Sprawdzono bagażnik	Sprawdzono klapę wlewu paliwa
Sprawdzono hak holowniczy (jeśli występuje)	Sprawdzono stan tablicy rejestracyjnej	Sprawdzono lakier
Sprawdzono korozję	Sprawdzono szczeliny między elementami karoserii	Sprawdzono przednią szybę
Sprawdzono tylną szybę	Sprawdzono szyby boczne	Sprawdzono szyberdach lub dach panoramiczny (jeśli występuje)

Stan wnętrza

Sprawdzono stan fotela kierowcy	Sprawdzono przedni fotel pasażera	Sprawdzono tylne siedzenia
Sprawdzono mechanizmy regulacji siedzeń	Sprawdzono ogrzewanie / wentylację siedzeń (jeśli występuje)	Sprawdzono pasy bezpieczeństwa
Sprawdzono dywaniki	Sprawdzono maty podłogowe	Sprawdzono podsufitkę
Sprawdzono elementy wykończenia wnętrza	Sprawdzono deskę rozdzielczą	Sprawdzono tapicerkę drzwi
Sprawdzono podłokietniki	Sprawdzono tylną półkę	Sprawdzono stan bagażnika
Sprawdzono wykładzinę bagażnika	Sprawdzono oświetlenie bagażnika	Sprawdzono koło zapasowe lub zestaw naprawczy

Światła, lusterka i szyby

Sprawdzono światła przednie	Sprawdzono światła drogowe	Sprawdzono światła przeciwmgielne
Sprawdzono światła do jazdy dziennej	Sprawdzono światła tylne	Sprawdzono światła hamowania
Sprawdzono światła cofania	Sprawdzono kierunkowskazy	Sprawdzono oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Sprawdzono odbłaski boczne	Sprawdzono oświetlenie wnętrza	Sprawdzono kontrolki na desce rozdzielczej
Sprawdzono osłony przeciwsłoneczne	Sprawdzono lusterko wewnętrzne	Sprawdzono lusterka zewnętrzne
Sprawdzono elektryczną regulację lusterek		

Komfort i elektronika

Sprawdzono klimatyzację	Sprawdzono ogrzewanie	Sprawdzono wentylację
Sprawdzono ogrzewanie szyb (przód/tył)	Sprawdzono szyby elektryczne	Sprawdzono centralny zamek
Sprawdzono pilot zdalnego sterowania	Sprawdzono blokadę dziecięcą	Sprawdzono ekran multimedialny
Sprawdzono radio	Sprawdzono nawigację (jeśli występuje)	Sprawdzono połączenie Bluetooth
Sprawdzono gniazda USB/12V	Sprawdzono czujniki parkowania	Sprawdzono kamerę cofania
Sprawdzono systemy wspomagania parkowania	Sprawdzono tempomat	Sprawdzono przyciski na kierownicy
Sprawdzono klakson	Sprawdzono systemy wspomagania kierowcy (np. asystent pasa ruchu, jeśli występuje)	

Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa

Sprawdzono poduszki powietrzne	Sprawdzono wyłącznik poduszki pasażera	Sprawdzono kontrolkę ABS
Sprawdzono system stabilizacji toru jazdy	Sprawdzono monitorowanie ciśnienia w oponach	Sprawdzono obecność gaśnicy lub apteczki

Komora silnika i płyny

Silnik uruchamia się prawidłowo	Silnik równo pracuje	Sprawdzono występowanie nietypowych odgłosów silnika
Sprawdzono mocowanie silnika	Sprawdzono paski pomocnicze	Sprawdzono pasek rozrządu / łańcuch
Sprawdzono akumulator	Sprawdzono ładowanie akumulatora	Sprawdzono działanie alternatora
Sprawdzono ewentualne wycieki płynów	Sprawdzono poziom oleju	Sprawdzono jakość oleju
Sprawdzono poziom płynu chłodniczego	Sprawdzono jakość płynu chłodniczego	Sprawdzono poziom płynu hamulcowego
Sprawdzono jakość płynu hamulcowego	Sprawdzono poziom płynu wspomagania kierownicy	Sprawdzono jakość płynu wspomagania kierownicy
Uzupełniono płyn do spryskiwaczy	Sprawdzono szczelność układu paliwowego	

Układ hamulcowy

Sprawdzono przednie tarcze hamulcowe	Sprawdzono tylne tarcze hamulcowe	Sprawdzono klocki hamulcowe
Sprawdzono elastyczne przewody hamulcowe	Sprawdzono sztywne przewody hamulcowe	Sprawdzono hamulec ręczny
Sprawdzono reakcję dźwigni hamulca	Potwierdzono działanie ABS	

Układ kierowniczy i zawieszenie

Sprawdzono zbieżność kół	Sprawdzono reakcję układu kierowniczego	Potwierdzono brak luzów w kierownicy
Sprawdzono wspomaganie kierownicy	Sprawdzono zawieszenie przednie	Sprawdzono zawieszenie tylne
Sprawdzono amortyzatory	Sprawdzono sprężyny	Sprawdzono przeguby kulowe
Sprawdzono łożyska kół		

Koła i opony

Zmierzono głębokość bieżnika przednich opon	Zmierzono głębokość bieżnika tylnych opon	Sprawdzono równomierność zużycia opon
Sprawdzono stan boków opon	Sprawdzono ciśnienie w oponach	Sprawdzono koło zapasowe
Sprawdzono felgi aluminiowe	Sprawdzono śruby kół	Sprawdzono śrubę zabezpieczającą
Sprawdzono dodatkowy komplet opon (jeśli jest)		

Układ wydechowy i paliwowy

Sprawdzono stan układu wydechowego	Sprawdzono szczelność układu wydechowego	Sprawdzono katalizator
Sprawdzono filtr cząstek stałych (jeśli jest)	Sprawdzono zbiornik paliwa	Sprawdzono przewody paliwowe
Sprawdzono korek wlewu paliwa		

Jazda próbna i osiągi

Potwierdzono płynne przyspieszanie	Potwierdzono płynną zmianę biegów	Sprawdzono działanie sprzęgła
Sprawdzono skuteczność hamowania	Potwierdzono stabilną jazdę	