

Raport diagnostyczny

2015 OPEL MOKKA T Cosmo



Dane samochodu

Kolor: Szary	CO ₂ Emisja NEDC: 139 g/km
Rodzaj paliwa: Benzyna	
Nadwozie: SUV	Masa całkowita pojazdu (GVW): 1828 kg
Liczba drzwi: 5	Pojemność silnika: 1.40 l
Liczba miejsc: 5	Cylindry: 4
Przebieg: 165 713 km	Moc: 103 kW
Kod VIN: W0LJD7E88FB104148	Zużycie paliwa: 6.00 l/100km
Skrzynia biegów: Manualna	Rozmiar opon: 215/60 - 17"
Rodzaj napędu: Napęd na przednią oś	Numer magazynowy Longo: N041150
Longo Certified	

Zdjęcia samochodu



Zastrzeżenie

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień.

Raport diagnostyczny

2015 OPEL MOKKA T Cosmo



Szczegóły diagnostyki

Przebieg w dniu zakończenia diagnostyki: 165 713 km

Sprawdzone przez certyfikowany zespół diagnostyczny Longo Shared Service: Mindaugas G., Eimantas A., Arnas S.

Ten pojazd został sprawdzony zgodnie z listą kontrolną Longo obejmującą 150 punktów, w tym stan nadwozia, wnętrza oraz elementów mechanicznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz informacji dostępnych w momencie oceny nie stwierdzono oznak udziału w poważnych wypadkach drogowych. Informacje dotyczące historii serwisowej oraz obowiązkowych badań technicznych opierają się na dostępnej dokumentacji i rejestrach z kraju eksportu. Należy pamiętać, że pewne oznaki normalnego zużycia są uznawane za dopuszczalne i mogą nie podlegać naprawie.

Podsumowanie zdiagnozowanych usterek

Podczas kompleksowej diagnostyki przeprowadzonej przez Longo, 22 usterki były stwierdzone w pojeździe.

Wnętrze	Nadwozie	Mechanika
✔ 7 zidentyfikowane problemy	✔ 2 zidentyfikowane problemy	✔ 13 zidentyfikowane problemy

Proces diagnostyczny



Wnętrze

- ✔ 1. Operacja: System Klimatyzacji - Działanie

✓ **2. Wnętrze:** Akcesoria - Działanie i Stan



✓ **3. Wnętrze:** Akcesoria - Działanie i Stan



✓ **4. Wnętrze:** Akcesoria - Działanie i Stan



✓ **5. Wnętrze:** Akcesoria - Działanie i Stan



✓ **6. Wnętrze:** Akcesoria - Działanie i Stan



✓ **7. Przód:** Deska Rozdzielcza - Stan i Działanie Przycisków




Nadwozie

- ✓ **1. Tył:** Zderzak tylny - Stan i ustawienie



- ✓ **2. Przód:** Integralność przedniej szyby - Bez uszkodzeń wykluczających przegląd techniczny



Mechanika

- ✓ **1. INNE:** Wymiana Oleju i Filtra Silnika

- ✓ **2. INNE:** Naładować Akumulator




✓ **3. INNE:** Wymienić Opony




✓ **4. SILNIK:** Pokrywa Zaworów Wałka Rozrządu i Uszczelka



✓ **5. SILNIK:** Łańcuch Rozrządu




✓ **6. HAMULCE:** Czujnik Koła - Tylny (Jeden)




✓ **7. HAMULCE:** Tylna Tarcza Hamulcowa (Obie)



✓ **8. HAMULCE:** Przednie Tarcze Hamulcowe Oba



✓ **9. STEROWANIE SILNIKIEM - PALIWO:** Pozycja Przepustnicy




✓ **10. AUTOMATYCZNA SKRZYŃIA BIEGÓW:** Chłodnica Oleju



✓ **11. UKŁAD CHŁODZENIA:** Zbiornik Wyrównawczy



✓ **12. ZAWIESZENIE:** Górne mocowanie kolumny amortyzatora (obydwa)





✓ 3. Pomiar Klimatyzacji



✓ 4. Dodaj Zdjęcie Przedniej Części Wnętrza



Raport z przygotowania i naprawy

2015 OPEL MOKKA T Cosmo



Podsumowanie prac wykonanych w centrum serwisowym Longo

W trakcie procesu serwisowego wykonano następujące prace

Naprawy mechaniczne

- ✓ 1. Naładować Akumulator
- ✓ 2. Wymiana Oleju i Filtra Silnika
- ✓ 3. Sprzęgło Sprężarki
- ✓ 4. Pozycja Przepustnicy
- ✓ 5. Chłodnica Oleju
- ✓ 6. Wymienić Opony
- ✓ 7. Górne mocowanie amortyzatora (obydwa)
- ✓ 8. Czujnik Koła - Tylne (Jeden)
- ✓ 9. Pokrywa Wałka Rozrządu/Zaworów i Uszczelka
- ✓ 10. Zbiornik Wyrównawczy

Czyszczenie i polerowanie

- ✓ 1. Mycie nadwozia
- ✓ 2. Pełne, dogłębne czyszczenie wnętrza wyłącznie hipoalergicznymi środkami
- ✓ 3. Polerowanie nadwozia po czyszczeniu

Części zamienne użyte w trakcie procesu serwisowego

- 1. Olej Silnikowy 4L
- 2. Filtr Oleju (OE648/6)
- 3. Tire MAXTREK 215/60R17 96T TREK M8 C D 72 (MXT00339)
- 4. Uszczelniaacz Chłodnicy Oleju (EL876570)
- 5. Simering Wału Korbowego (EL127610)
- 6. Uszczelka Pompy Wody (EL744570)
- 7. Uszczelka Pokrywy Zaworów (71-40674-00)
- 8. Uszczelka Chłodnicy Oleju (55568540)
- 9. Górne Zamocowanie Amortyzatora (KYBSM1008)
- 10. Uszczelka Uszczelniaacza Oleju (476.750)
- 11. Zbiornik Wyrównawczy (NRF454156)
- 12. Przepustnica (GTV557)
- 13. Magnes Sprzęgła AC (NRF38575)
- 14. Czujnik Prędkości Osi, Tylne Prawy (ADG07196)

Zastrzeżenie

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielimy wszelkich wyjaśnień.



Informacje dodatkowe o

2015 OPEL MOKKA T Cosmo


Dodatkowe zdjęcia















Bevestiging onderhoud

Op de volgende pagina's worden de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden geregistreerd.

Voer onderhoud uit, wanneer het service-display dat aangeeft, maar niet later dan de vermelde onderhoudsintervallen in de gebruikershandleiding.

Betrouwbare motoroliekwaliteiten en motorolieviscositeiten vindt u in de gebruikershandleiding.

Deze werkzaamheden moeten met ja of nee worden aangekruist

Ja = is ververs of vervangen
Nee = geen vervanging nodig

Opmerking
Vastgelegde gegevens mogen niet worden gewijzigd.

Onderhoud : Klein ☒ Groot ☐

Datum 01-02-17 km 29794

Motorolie

Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Motorolieviscositeit: 5W-30

Vorstbescherming, koelvloeistof -25 °C

Ja Nee

☐ ☒ Batterij (handzender)

☐ ☒ Pollenfilter

☐ ☒ Luchtfilterelement

☐ ☒ Poly-V-riem

☐ ☒ Tandriem

☐ ☒ Brandstoffilter

☐ ☒ Transmissieolie

☐ ☒ Remvloeistof

☐ ☒ Bandenreparatieset

☐ ☒ Remvoeringen voor/achter

☐ ☒ Bougies

☐ ☒ Koelvloeistof

VAN KOUWEN
Snijdersbergweg 99-101
1105 AN Amsterdam Zuidoost
Tel: 020-650 0670
Fax: 020-650 0671
www.vankouwen.nl

6 Bevestiging onderhoud

Onderhoud : Klein ☐ Groot ☐

Datum 01-02-17 km 29794

Motorolie

Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Motorolieviscositeit: 5W-30

Vorstbescherming, koelvloeistof °C

Ja Nee

☒ ☐ Batterij (handzender)

☒ ☐ Pollenfilter

☐ ☒ Luchtfilterelement

☐ ☒ Poly-V-riem

☐ ☒ Tandriem

☐ ☒ Brandstoffilter

☐ ☒ Transmissieolie

☐ ☒ Remvloeistof

☐ ☒ Bandenreparatieset

☐ ☒ Remvoeringen voor/achter

☐ ☒ Bougies

☐ ☒ Koelvloeistof

VAN KOUWEN
Snijdersbergweg 99-101
1105 AN Amsterdam Zuidoost
Tel: 020-650 0670
Fax: 020-650 0671
www.vankouwen.nl

Onderhoud : Klein ☒ Groot ☐

Datum 2-2-10 km 46591

Motorolie

Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Motorolieviscositeit: 5W-30

Vorstbescherming, koelvloeistof °C

Ja Nee

☒ ☐ Batterij (handzender)

☐ ☒ Pollenfilter

☐ ☒ Luchtfilterelement

☐ ☒ Poly-V-riem

☐ ☒ Tandriem

☐ ☒ Brandstoffilter

☐ ☒ Transmissieolie

☐ ☒ Remvloeistof

☐ ☒ Bandenreparatieset

☐ ☒ Remvoeringen voor/achter

☐ ☒ Bougies

☐ ☒ Koelvloeistof

VAN KOUWEN
Snijdersbergweg 99-101
1105 AN Amsterdam Zuidoost
Tel: 020-650 0670
Fax: 020-650 0671
www.vankouwen.nl

Onderhoud : Klein ☐ Groot ☐

Datum km 69064

Motorolie

Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Motorolieviscositeit: W-

Vorstbescherming, koelvloeistof °C

Ja Nee

☐ ☒ Batterij (handzender)

☐ ☒ Pollenfilter

☐ ☒ Luchtfilterelement

☐ ☒ Poly-V-riem

☐ ☒ Tandriem

☐ ☒ Brandstoffilter

☐ ☒ Transmissieolie

☐ ☒ Remvloeistof

☐ ☒ Bandenreparatieset

☐ ☒ Remvoeringen voor/achter

☐ ☒ Bougies

☐ ☒ Koelvloeistof

Automobielbedrijf van Yperen
Constructieweg 2
3641 SB MIJDRECHT
Tel: 0297 - 28 46 10

Onderhoud : Klein ☒ Groot ☐
 Datum 13-2-2011 115820
 Motorolie
 Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
 Motorolieviscositeit : W-
 Voortbescherming,
 koelvoelstof °C
 Ja Nee accu V.V.
☐ Batterij (handzender)
☒ Pollenfilter
☐ Luchtfilterelement
☐ Poly-V-niem
☐ Tandriem
☐ Brandstoffilter
☐ Transmissieolie
☐ Remvloeistof
☐ Stuurolie
☐ Remschakelaar
☐ Bougies
WAS DE OILIS
DE OILIS
 Gedragsadvies: 924-126 300 / info@oilis.nl
924-126 300 / info@oilis.nl
 SERVICE DIEETJESLIFT
 Depe Erven


Onderhoud : Klein ☐ Groot ☒
 Datum 23-2-2014 km 133900
 Motorolie
 Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
 Motorolieviscositeit: W-
 Voorstbescherming, koelvloeistof °C
 Ja Nee
☒ ☐ Batterij (handzender)
☒ ☐ Pollenfilter
☒ ☐ Luchtfilterelement
☒ ☐ Poly-V-riem
☒ ☐ Tandriem
☒ ☐ Brandstoftfilter
☒ ☐ Transmissieolie
☒ ☐ Remvloeistof
☒ ☐ Bandenreparatieset
☒ ☐ Motorolievervanging
☒ ☐ Res
☒ ☐ Koelvloeistof
JULIS
 AUTOBEDRIJVEN
 Gordina's Hof 33, 4195 MX Eldersmatten
 0545 - 626 300 | info@julisautobedrijven.nl
 SERVICE DIE BIJLIJFT



Onderhoud : Klein ☒ Groot ☐
Datum 31-01-2015 km 150395
Motorolie
Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Motorolieviscositeit: 5 W- 30
Vorstbescherming, koelvloeistof °C
Ja Nee
☐ ☒ Batterij (handzender)
☒ ☐ Pollenfilter
☒ ☐ Luchtfilterelement
☐ ☐ Poly-V-riem
☐ ☐ Tandriem
☐ ☐ Brandstoftfilter
☐ ☐ Transmissieolie
☐ ☐ Remvloeistof
☐ ☐ Bandenreparatieset
☐ ☐ Remverminderingcontact
☐ ☐ Rempegs
☐ ☐ Koelvloeistof

Groot □	Underhoud :	Klein □	Groot □
364	Datum 4-2-20	km	76731
Motorolie			
Kwaliteit :	dexos 1 □	dexos 2 □	
	GM-LL-A-025 □	GM-LL-B-025 □	
	ACEA A3 □	B4 □	C3 □
Motorolieviscositeit:			
		5 W - 30	
Vorstbescherming, koelvloeistof			
°C			°C
Ja Nee			
☐	☐	Batterij (handzender)	
☒	☐	Pollenfilter	
☒	☐	Luchtfilterslement	
☐	☐	Poly-V-riem	
☐	☐	Tandriem	
☐	☐	Brandstoffilter	
☐	☐	Transmissieolie	
☐	☐	Remvloeistof	
☐	☐	Bandenreparatieset	
☐	☐	Reparatie van voor/achter	
☒	☐	Borgtoel	
4181 CL Gelderland Tel: 043-573556 Open Erkend Reparateur			

Onderhoud : Klein ☒ Groot ☐
Datum 5-2-21 km 84500
Motorolie
Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Motorolieviscositeit: 5W-30
Vorstbescherming koelvloeistof _____ °C
Ja Nee
☐ ☐ Batterij (handzender)
☐ ☐ Pollenfilter
☐ ☐ Luchtfilterelement
☐ ☐ Poly-V-riem
☐ ☐ Tandriem
☐ ☐ Brandstoffilter
☐ ☐ Transmissieolie
☐ ☐ Remvloeistof
☐ ☐ Bandenreparatieset
JILS VAN MOURIK
AUTOS B.V.
Gerdina's Hof 35, 4191 MX Geterenisen
0345-620300 Info @ jilsvanmourikautos.nl
Betalen na aflevering van alle merken!

Onderhoud : Klein ☐ Groot ☒
 Datum 11-2-22 km 98774
 Motorolie
 Kwaliteit : dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
 Motorolieviscositeit: 5W-70
 Vorstbescherming, koelvloeistof _____ °C
 Ja Nee
☐ ☒ Batterij (handzender)
☐ ☒ Pollenfilter
☐ ☒ Luchtfilterelement
☐ ☒ Poly-V-riem
☐ ☒ Tandriem
☐ ☒ Brandstoftfilter
☐ ☒ Transmissieolie
☒ ☒ Remvloeistof
☒ ☒ Bandenreparatieset
☒ ☒ Remvoedingen voertuig
JULIE VAN MOURIK
AUTO S.B.V.
 Stempel en handtekening
 Gerdina Post 33, 4191 MB Grootmolen
 0345-820300 info@jevanmourikautos.nl
 Betreft: autoverkoop van alle merken









Lista kontrolna Longo – 150 punktów

Każdy pojazd jest dokładnie sprawdzany według szczegółowej listy Longo obejmującej 150 punktów – wnętrze, karoserię i stan techniczny przebiegu czy wyposażenia mogą zostać przeprowadzone dodatkowe kontrole lub pominięte niektóre punkty.



Tożsamość i historia pojazdu

Zweryfikowano numer VIN	Potwierdzono numer rejestracyjny	Sprawdzono przebieg
Potwierdzono rok produkcji	Potwierdzono datę pierwszej rejestracji	Sprawdzono historię serwisową
Zapisano datę i przebieg ostatniego serwisu	Zapisano termin następnego serwisu	Sprawdzono, czy były szkody powypadkowe
Sprawdzono status akcji serwisowych producenta	Zweryfikowano dokumenty pojazdu	Sprawdzono liczbę kluczyków

Stan zewnętrzny

Sprawdzono przedni zderzak	Sprawdzono tylny zderzak	Sprawdzono maskę silnika
Sprawdzono dach	Sprawdzono lewą stronę pojazdu	Sprawdzono prawą stronę pojazdu
Sprawdzono wszystkie drzwi	Sprawdzono bagażnik	Sprawdzono klapę wlewu paliwa
Sprawdzono hak holowniczy (jeśli występuje)	Sprawdzono stan tablicy rejestracyjnej	Sprawdzono lakier
Sprawdzono korozję	Sprawdzono szczeliny między elementami karoserii	Sprawdzono przednią szybę
Sprawdzono tylną szybę	Sprawdzono szyby boczne	Sprawdzono szyberdach lub dach panoramiczny (jeśli występuje)

Stan wnętrza

Sprawdzono stan fotela kierowcy	Sprawdzono przedni fotel pasażera	Sprawdzono tylne siedzenia
Sprawdzono mechanizmy regulacji siedzeń	Sprawdzono ogrzewanie / wentylację siedzeń (jeśli występuje)	Sprawdzono pasy bezpieczeństwa
Sprawdzono dywaniki	Sprawdzono maty podłogowe	Sprawdzono podsufitkę
Sprawdzono elementy wykończenia wnętrza	Sprawdzono deskę rozdzielczą	Sprawdzono tapicerkę drzwi
Sprawdzono podłokietniki	Sprawdzono tylną półkę	Sprawdzono stan bagażnika
Sprawdzono wykładzinę bagażnika	Sprawdzono oświetlenie bagażnika	Sprawdzono koło zapasowe lub zestaw naprawczy

Światła, lusterka i szyby

Sprawdzono światła przednie	Sprawdzono światła drogowe	Sprawdzono światła przeciwmgielne
Sprawdzono światła do jazdy dziennej	Sprawdzono światła tylne	Sprawdzono światła hamowania
Sprawdzono światła cofania	Sprawdzono kierunkowskazy	Sprawdzono oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Sprawdzono odbłaski boczne	Sprawdzono oświetlenie wnętrza	Sprawdzono kontrolki na desce rozdzielczej
Sprawdzono osłony przeciwsloneczne	Sprawdzono lusterko wewnętrzne	Sprawdzono lusterka zewnętrzne
Sprawdzono elektryczną regulację lusterek		

Komfort i elektronika

Sprawdzono klimatyzację	Sprawdzono ogrzewanie	Sprawdzono wentylację
Sprawdzono ogrzewanie szyb (przód/tył)	Sprawdzono szyby elektryczne	Sprawdzono centralny zamek
Sprawdzono pilot zdalnego sterowania	Sprawdzono blokadę dziecięcą	Sprawdzono ekran multimedialny
Sprawdzono radio	Sprawdzono nawigację (jeśli występuje)	Sprawdzono połączenie Bluetooth
Sprawdzono gniazda USB/12V	Sprawdzono czujniki parkowania	Sprawdzono kamerę cofania
Sprawdzono systemy wspomagania parkowania	Sprawdzono tempomat	Sprawdzono przyciski na kierownicy
Sprawdzono klakson	Sprawdzono systemy wspomagania kierowcy (np. asystent pasa ruchu, jeśli występuje)	

Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa

Sprawdzono poduszki powietrzne	Sprawdzono wyłącznik poduszki pasażera	Sprawdzono kontrolkę ABS
Sprawdzono system stabilizacji toru jazdy	Sprawdzono monitorowanie ciśnienia w oponach	Sprawdzono obecność gaśnicy lub apteczki

Komora silnika i płyny

Silnik uruchamia się prawidłowo	Silnik równo pracuje	Sprawdzono występowanie nietypowych odgłosów silnika
Sprawdzono mocowanie silnika	Sprawdzono paski pomocnicze	Sprawdzono pasek rozrządu / łańcuch
Sprawdzono akumulator	Sprawdzono ładowanie akumulatora	Sprawdzono działanie alternatora
Sprawdzono ewentualne wycieki płynów	Sprawdzono poziom oleju	Sprawdzono jakość oleju
Sprawdzono poziom płynu chłodniczego	Sprawdzono jakość płynu chłodniczego	Sprawdzono poziom płynu hamulcowego
Sprawdzono jakość płynu hamulcowego	Sprawdzono poziom płynu wspomagania kierownicy	Sprawdzono jakość płynu wspomagania kierownicy
Uzupełniono płyn do spryskiwaczy	Sprawdzono szczelność układu paliwowego	

Układ hamulcowy

Sprawdzono przednie tarcze hamulcowe	Sprawdzono tylne tarcze hamulcowe	Sprawdzono klocki hamulcowe
Sprawdzono elastyczne przewody hamulcowe	Sprawdzono sztywne przewody hamulcowe	Sprawdzono hamulec ręczny
Sprawdzono reakcję dźwigni hamulca	Potwierdzono działanie ABS	

Układ kierowniczy i zawieszenie

Sprawdzono zbieżność kół	Sprawdzono reakcję układu kierowniczego	Potwierdzono brak luzów w kierownicy
Sprawdzono wspomaganie kierownicy	Sprawdzono zawieszenie przednie	Sprawdzono zawieszenie tylne
Sprawdzono amortyzatory	Sprawdzono sprężyny	Sprawdzono przeguby kulowe
Sprawdzono łożyska kół		

Koła i opony

Zmierzono głębokość bieżnika przednich opon	Zmierzono głębokość bieżnika tylnych opon	Sprawdzono równomierność zużycia opon
Sprawdzono stan boków opon	Sprawdzono ciśnienie w oponach	Sprawdzono koło zapasowe
Sprawdzono felgi aluminiowe	Sprawdzono śruby kół	Sprawdzono śrubę zabezpieczającą
Sprawdzono dodatkowy komplet opon (jeśli jest)		

Układ wydechowy i paliwowy

Sprawdzono stan układu wydechowego	Sprawdzono szczelność układu wydechowego	Sprawdzono katalizator
Sprawdzono filtr cząstek stałych (jeśli jest)	Sprawdzono zbiornik paliwa	Sprawdzono przewody paliwowe
Sprawdzono korek wlewu paliwa		

Jazda próbna i osiągi

Potwierdzono płynne przyspieszanie	Potwierdzono płynną zmianę biegów	Sprawdzono działanie sprzęgła
Sprawdzono skuteczność hamowania	Potwierdzono stabilną jazdę	