

Raport diagnostyczny

2017 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Highline



Dane samochodu

| | |
|--|---------------------------------------|
| Kolor: Szary | CO ₂ Emisja NEDC: 146 g/km |
| Rodzaj paliwa: Diesel | |
| Nadwozie: Kombi | Masa całkowita pojazdu (GVW): 2310 kg |
| Liczba drzwi: 5 | Pojemność silnika: 2.00 l |
| Liczba miejsc: 5 | Cylindry: 4 |
| Przebieg: 267 480 km | Moc: 176 kW |
| Kod VIN: WWZZZ3CZHE101894 | Zużycie paliwa: 5.60 l/100km |
| Skrzynia biegów: Automatyczna | Rozmiar opon: 245/45 - 18" |
| Rodzaj napędu: Napęd na wszystkie koła | Numer magazynowy Longo: N048647 |

Longo Certified

Zdjęcia samochodu



Zastrzeżenie

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień.

Raport diagnostyczny

2017 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Highline



Szczegóły diagnostyki

Przebieg w dniu zakończenia diagnostyki: 267 480 km

Sprawdzone przez certyfikowany zespół diagnostyczny Longo Shared Service: Eimantas A., Arnas S.

Ten pojazd został sprawdzony zgodnie z listą kontrolną Longo obejmującą 150 punktów, w tym stan nadwozia, wnętrza oraz elementów mechanicznych. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz informacji dostępnych w momencie oceny nie stwierdzono oznak udziału w poważnych wypadkach drogowych. Informacje dotyczące historii serwisowej oraz obowiązkowych badań technicznych opierają się na dostępnej dokumentacji i rejestrach z kraju eksportu. Należy pamiętać, że pewne oznaki normalnego zużycia są uznawane za dopuszczalne i mogą nie podlegać naprawie.

Podsumowanie zdiagnozowanych usterek

Podczas kompleksowej diagnostyki przeprowadzonej przez Longo, 20 usterki były stwierdzone w pojeździe.

| Wnętrze | Nadwozie | Mechanika |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ✔ 6 zidentyfikowane problemy | ✔ 6 zidentyfikowane problemy | ✔ 8 zidentyfikowane problemy |

Proces diagnostyczny



Wnętrze

- ✔ **1. Wnętrze:** Półka bagażnika - Działanie i stan




✓ **2. Wnętrze:** Listwy - Stan



✓ **3. Drzwi:** Działanie Szyb Elektrycznych - Wszystkie Szyby




✓ **4. Drzwi:** Gumowe Uszczelki Drzwi



✓ **5. Fotele:** Mechanizmy regulacji foteli - Funkcjonowanie




✔ **6. Fotele:** Wszystkie Fotele - Stan



Nadwozie

✔ **1. Przód:** Przedni Zderzak - Stan i Wyrównanie



✔ **2. Przód:** Integralność przedniej szyby - Bez uszkodzeń wykluczających przegląd techniczny



✓ **3. Inne:** Dach - Widoczne uszkodzenia (np. uszkodzenia gradowe)



✓ **4. Inne:** Oznaki Dźwiękowe (Luźne Części, Stukanie itp.)



✓ **5. Tył:** Bagażnik - Widoczne uszkodzenia



✔ **6. Tyt:** Zderzak tylny - Stan i ustawienie



Mechanika

✔ **1. INNE:**



✔ **2. INNE:**

✔ 3. INNE:



✔ 4. INNE:



✔ 5. INNE: Przednia Uszczelka Wału Korbowego



✔ 6. INNE:

✔ 7. INNE:




✔ 8. INNE: Tylne Tarcze



Inne

✓ 1. Zdjęcie Diagnostyczne



✓ 2. Wyniki Linii Testowej Hamulców



✓ 3. Uzupelnij AdBlue

✓ 4. Pomiar Klimatyzacji



✓ 5. Dodaj Zdjęcie Przedniej Części Wnętrza



Raport z przygotowania i naprawy

2017 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Highline



Podsumowanie prac wykonanych w centrum serwisowym Longo

W trakcie procesu serwisowego wykonano następujące prace

Nadwozie i wnętrze

- ✓ 1. Przyszyć Przednie Siedzenie
- ✓ 2. Spoiler Tylnego Zderzaka

Naprawy mechaniczne

- ✓ 1. Uszczelka pokrywy zaworów
- ✓ 2. Miska olejowa
- ✓ 3. Wymienić Akumulator
- ✓ 4. Pasek Rozrządu
- ✓ 5. Przednia Uszczelka Wału Korbowego

Lakiernia

- ✓ 1. Malowanie Tylnego Zderzaka
- ✓ 2. Malowanie Pokrywy Bagażnika

Czyszczenie i polerowanie

- ✓ 1. Mycie nadwozia
- ✓ 2. Pełne, dogłębne czyszczenie wnętrza wyłącznie hipoalergicznymi środkami
- ✓ 3. Polerowanie nadwozia po czyszczeniu

Części zamienne użyte w trakcie procesu serwisowego

1. AdBlue 4L
2. Uszczelniacz wału korbowego przedni (CO20037032B)
3. Uszczelka Pokrywy Głowicy Cylindrów (15-42759-01)
4. Śruba (ENT250799)
5. Uszczelka Wtryskiwacza Paliwa (AJU01259500)
6. Zestaw Paska Rozrządu Silnika (530065030)
7. Spoiler Tylnego Zderzaka R-Line (PVG05319VA)

Zastrzeżenie

Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie na podstawie informacji dostępnych w naszych systemach i może nie być w pełni wyczerpujący lub kompletny. Przy jego sporządzaniu wykorzystano technologię tłumaczenia automatycznego, w związku z czym mogą wystąpić drobne nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści raportu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi. Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień.

Informacje dodatkowe o

2017 VOLKSWAGEN PASSAT B8 Highline



Dodatkowe zdjęcia































Lista kontrolna Longo – 150 punktów

Każdy pojazd jest dokładnie sprawdzany według szczegółowej listy Longo obejmującej 150 punktów – wnętrze, karoserię i stan techniczny przebiegu czy wyposażenia mogą zostać przeprowadzone dodatkowe kontrole lub pominięte niektóre punkty.



Tożsamość i historia pojazdu

| | | |
|--|---|---|
| Zweryfikowano numer VIN | Potwierdzono numer rejestracyjny | Sprawdzono przebieg |
| Potwierdzono rok produkcji | Potwierdzono datę pierwszej rejestracji | Sprawdzono historię serwisową |
| Zapisaano datę i przebieg ostatniego serwisu | Zapisaano termin następnego serwisu | Sprawdzono, czy były szkody powypadkowe |
| Sprawdzono status akcji serwisowych producenta | Zweryfikowano dokumenty pojazdu | Sprawdzono liczbę kluczyków |

Stan zewnętrzny

| | | |
|---|--|---|
| Sprawdzono przedni zderzak | Sprawdzono tylny zderzak | Sprawdzono maskę silnika |
| Sprawdzono dach | Sprawdzono lewą stronę pojazdu | Sprawdzono prawą stronę pojazdu |
| Sprawdzono wszystkie drzwi | Sprawdzono bagażnik | Sprawdzono klapę wlewu paliwa |
| Sprawdzono hak holowniczy (jeśli występuje) | Sprawdzono stan tablicy rejestracyjnej | Sprawdzono lakier |
| Sprawdzono korozję | Sprawdzono szczeliny między elementami karoserii | Sprawdzono przednią szybę |
| Sprawdzono tylną szybę | Sprawdzono szyby boczne | Sprawdzono szyberdach lub dach panoramiczny (jeśli występuje) |

Stan wnętrza

| | | |
|---|--|---|
| Sprawdzono stan fotela kierowcy | Sprawdzono przedni fotel pasażera | Sprawdzono tylne siedzenia |
| Sprawdzono mechanizmy regulacji siedzeń | Sprawdzono ogrzewanie / wentylację siedzeń (jeśli występuje) | Sprawdzono pasy bezpieczeństwa |
| Sprawdzono dywaniki | Sprawdzono maty podłogowe | Sprawdzono podsufitkę |
| Sprawdzono elementy wykończenia wnętrza | Sprawdzono deskę rozdzielczą | Sprawdzono tapicerkę drzwi |
| Sprawdzono podłokietnik | Sprawdzono tylną półkę | Sprawdzono stan bagażnika |
| Sprawdzono wykładzinę bagażnika | Sprawdzono oświetlenie bagażnika | Sprawdzono koto zapasowe lub zestaw naprawczy |

Światła, lusterka i szyby

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| Sprawdzono światła przednie | Sprawdzono światła drogowe | Sprawdzono światła przeciwmgielne |
| Sprawdzono światła do jazdy dziennej | Sprawdzono światła tylne | Sprawdzono światła hamowania |
| Sprawdzono światła cofania | Sprawdzono kierunkowskazy | Sprawdzono oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| Sprawdzono odblaski boczne | Sprawdzono oświetlenie wnętrza | Sprawdzono kontrolki na desce rozdzielczej |
| Sprawdzono osłony przeciwsloneczne | Sprawdzono lusterko wewnętrzne | Sprawdzono lusterka zewnętrzne |
| Sprawdzono elektryczną regulację lusterek | | |

Komfort i elektronika

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Sprawdzono klimatyzację | Sprawdzono ogrzewanie | Sprawdzono wentylację |
| Sprawdzono ogrzewanie szyb (przód/tył) | Sprawdzono szyby elektryczne | Sprawdzono centralny zamek |
| Sprawdzono pilot zdalnego sterowania | Sprawdzono blokadę dziecięcą | Sprawdzono ekran multimedialny |
| Sprawdzono radio | Sprawdzono nawigację (jeśli występuje) | Sprawdzono połączenie Bluetooth |
| Sprawdzono gniazda USB/12V | Sprawdzono czujniki parkowania | Sprawdzono kamerę cofania |
| Sprawdzono systemy wspomagania parkowania | Sprawdzono tempomat | Sprawdzono przyciski na kierownicy |
| Sprawdzono klakson | Sprawdzono systemy wspomagania kierowcy (np. asystent pasa ruchu, jeśli występuje) | |

Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa

| | | |
|---|--|--|
| Sprawdzono poduszki powietrzne | Sprawdzono wyłącznik poduszki pasażera | Sprawdzono kontrolkę ABS |
| Sprawdzono system stabilizacji toru jazdy | Sprawdzono monitorowanie ciśnienia w oponach | Sprawdzono obecność gaśnicy lub apteczki |

Komora silnika i płyny

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Silnik uruchamia się prawidłowo | Silnik równo pracuje | Sprawdzono występowanie nietypowych odgłosów silnika |
| Sprawdzono mocowanie silnika | Sprawdzono paski pomocnicze | Sprawdzono pasek rozrządu / łańcuch |
| Sprawdzono akumulator | Sprawdzono ładowanie akumulatora | Sprawdzono działanie alternatora |
| Sprawdzono ewentualne wycieki płynów | Sprawdzono poziom oleju | Sprawdzono jakość oleju |
| Sprawdzono poziom płynu chłodniczego | Sprawdzono jakość płynu chłodniczego | Sprawdzono poziom płynu hamulcowego |
| Sprawdzono jakość płynu hamulcowego | Sprawdzono poziom płynu wspomagania kierownicy | Sprawdzono jakość płynu wspomagania kierownicy |
| Uzupelniono płyn do spryskiwaczy | Sprawdzono szczelność układu paliwowego | |

Układ hamulcowy

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| Sprawdzono przednie tarcze hamulcowe | Sprawdzono tylne tarcze hamulcowe | Sprawdzono klocki hamulcowe |
| Sprawdzono elastyczne przewody hamulcowe | Sprawdzono sztywne przewody hamulcowe | Sprawdzono hamulec ręczny |
| Sprawdzono reakcję dźwigni hamulca | Potwierdzono działanie ABS | |

Układ kierowniczy i zawieszenie

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Sprawdzono zbieżność kół | Sprawdzono reakcję układu kierowniczego | Potwierdzono brak luzów w kierownicy |
| Sprawdzono wspomaganie kierownicy | Sprawdzono zawieszenie przednie | Sprawdzono zawieszenie tylne |
| Sprawdzono amortyzatory | Sprawdzono sprężyny | Sprawdzono przeguby kulowe |
| Sprawdzono łożyska kół | | |

Koła i opony

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Zmierzone głębokość bieżnika przednich opon | Zmierzone głębokość bieżnika tylnych opon | Sprawdzono równomierność zużycia opon |
| Sprawdzono stan boków opon | Sprawdzono ciśnienie w oponach | Sprawdzono koto zapasowe |
| Sprawdzono felgi aluminiowe | Sprawdzono śruby kół | Sprawdzono śrubę zabezpieczającą |
| Sprawdzono dodatkowy komplet opon (jeśli jest) | | |

Układ wydechowy i paliwowy

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Sprawdzono stan układu wydechowego | Sprawdzono szczelność układu wydechowego | Sprawdzono katalizator |
| Sprawdzono filtr cząstek stałych (jeśli jest) | Sprawdzono zbiornik paliwa | Sprawdzono przewody paliwowe |
| Sprawdzono korek wlewu paliwa | | |

Jazda próbna i osiągi

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Potwierdzono płynne przyspieszanie | Potwierdzono płynną zmianę biegów | Sprawdzono działanie sprzęgła |
| Sprawdzono skuteczność hamowania | Potwierdzono stabilną jazdę | |